

EXPRESSO FERROVIÁRIO

UMA PUBLICAÇÃO ON-LINE DA LUISFER

21/12/2021 - VOLUME I - Nº 137



LUISFER
en ligne depuis 1976

FICHA TÉCNICA



Folha com notícias breves relevantes sobre a actualidade ferroviária nos mais variados domínios, como exploração, financeiro, indústria, segurança e modelismo à escala. Agradecimento a todas as fontes de informação.

Preço: Gratuito (free download PDF) Periodicidade: Ocasional

Efeitos de Grafismo: Agradecimento a Eugénio Santos

Diretor da Publicação: Luís Curto Moreira Contacto: luisfer1976@sapo.pt

Propriedade: LUMO TRANSPORT

Divisão Ferroviária © LUISFER Estudos e Realizações Ferroviárias

viaje sempre conosco



COMBOIOS DE PORTUGAL

TRANSPORTADORA OFICIAL DA

LUISFER
en ligne depuis 1976





SEGURANÇA

Condutor em estado grave após acidente em PN com comboio na Linha do Minho



Faro, 21 de dezembro de 2021,

Segundo informa o JN e citando com cortesia, a Linha do Minho esteve, ontem segunda-feira, cortada em S. Pedro da Torre, devido a uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um comboio, numa passagem de nível sem guarda.



O condutor de uma viatura ligeira de mercadorias ficou em estado grave, após colisão com um comboio numa passagem de nível na Linha do Minho em S. Pedro da Torre, Valença. Segundo o Comandante dos Bombeiros de Valença, Miguel Lourenço, o homem de 48 anos teve de ser desencarcerado e apresentava-se "consciente" no momento do socorro. Foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

A vítima é autarca em Monção e trabalha como comercial numa empresa de cafés.

Ficha de A(in)cidente Ferroviário

Dia	20/dez/21
Hora	16:30
Local	PN S. Pedro da Torre, Linha do Minho
País	Portugal
Comboio(s) envolvido(s)	IR 853
Tipo	Colhida Veículo em PN
Causa	Negligência
Vítimas Fatais	0
Vítimas Graves/Leves	1
Operador(es) Envolvido(s)	IP e CP
Autoridade Investigação	GPIAF

Segundo o comandante Miguel Lourenço, o acidente ocorreu numa passagem de nível "com sinais sonoro e luminosos", situada na Rua de Baixo, Lugar da Lagoa, em S. Pedro da Torre. A linha está cortada (16.30 horas) e "há muitos destroços espalhados no local". Decorrem operações de limpeza. O comboio envolvido no acidente é um Inter-regional que seguia no sentido Porto-Valença.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 15.11 horas. Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários e SIV de Valença, VMER do Alto Minho e GNR.

A circulação ferroviária na Linha do Minho, em Valença, foi retomada às 18.40 horas. LM

